

Fejl og mangelliste



Sagsnavn: Kærhavegårdvej 145

Adresse: Kærhavegårdvej 145, 9270 Klarup

Dato: 12.04.2011

Side: 1 af 2

Noteret	Fag
GENERELT:	
Vinduesbundstykker skal afrenses for spartelmasse og malerstænk.	
Malerreparationer er markeret med malertape	
STUE:	
Afslutning af fodliste mod vinduesparti mod syd skal fuges	
Gummiliste i top af lille vindue skal rettes	
Samling af væv ved venstre top hjørne af vinduesparti mod øst skal tilrettes	
WALK IN:	
Ingen bemærkninger	
SOVEVÆRELSE:	
Ingen bemærkninger	
STORT BADEVÆRELSE:	
Tætningsliste ved dør går løs i top af karm	
Spartel og maling skal afrenses fra fliser og flisefuger ved kant af brusenichevinger	
LILLE BADEVÆRELSE:	
Spartel og maling skal afrenses fra fliser og flisefuger ved kant af brusenichevinger	
Bule i væg over dør skal repareres	
LILLE VÆRELSE:	
Malerrep. ved vindue	
Malerrep. på væg hvor stribe ikke er malet til fuld dækning	

Fejl og mangelliste



Sagsnavn: Kærhavegårdvej 145

Adresse: Kærhavegårdvej 145, 9270 Klarup

Dato: 12.04.2011

Side: 2 af 2

Noteret	Fag
GANG:	
Flig er slået af karm for loftslem	
Malerrep. af fodlister flere steder	
BRYGGERS:	
Låge over tørretumbler skal justeres i højden	
VÆRELSE MOD ØST:	
Ingen bemærkninger	
VÆRELSE MOD SYDØST:	
Ingen bemærkninger	
KØKKEN:	
Bordplade ved køkkenø skal skiftes	
Låge ved klapventil lukker sklævt og skal justeres	
Løber i maling på terrassedør skal repareres	
TAGRUM:	
Hul i undetag skal repareres	
Motor for emhætte skal hænges op og ikke ligge ovenpå isoleringen	
UDVENDIG:	
Tagrender mod haven har gabfald. Tagrender falder væg fra nedløb og ned mod indvendig hjørne ved skotrende	
Tagrende mod vest hænger på midten	
Tagrende mod vej hænger til venstre for tagnedløb	
Tagrender skal renses for skærestøv mm.	
Sokkelpuds mod haven er meget uens i farven. Forholdet bør holdes under observation indtil 1 års gennemgang, for at se om farveforskellen udlignes over tid.	